

OGGETTO: KX-TD208/816/1232

Deviazione chiamata entrante su linea esterna sistemi KX-TD208/816/1232

Premesse :

- La deviazione su linea esterna di una chiamata entrante è possibile solamente se le linee urbane sono di tipo ISDN
e che tutte le chiamate delle linee esterne vengano inviate ad un solo interno (DIL 1:1) che effettua la deviazione.

- In programmazione di default tutti i telefoni non possono effettuare questa manovra :
quindi accertarsi che le programmazioni delle classi di servizio

[503] TRNSF to CO

[504] CALL FWD to CO siano Enable per la corrispondente classe di servizio a cui appartengono gli interni.

Per le manovre di deviazione leggere

Manuale di Utente TD816/1232 da Pag. 71 a Pag. 74

Attenzione !!! errata corregge del manuale di utente a Pag. 71

Frase errata : La destinazione interna può essere un interno o gruppo di ricezione.

Frase corretta : La destinazione interna è solo un interno.

**Servizio Assistenza Tecnica
Panasonic Italia S.p.A.**

Via Lucini 19 - 20125 - Milano - Italy

Telefono 02-67078186

Fax 02-67380416