

OGGETTO: KX-TD208/816/1232

Servizi supportati dal BUS S0 interno delle centrali KX-TD208/816/1232

**Vengono supportate solamente le funzioni telefoniche di base
Selezione e Ricezione con dispositivi TA e Routers ISDN**

il Bus S0 derivato dai sistemi KX-TD208/816/1232 non è alimentato e non supporta i telefoni ISDN

Funzioni non supportate dal Bus S0 derivato da sistemi KX-TD816/1232

- Richiamata su occupato
- Chiamata in attesa
- Intercettazione chiamata
- Avviso di chiamata
- Non disturbare
- Messaggio in attesa
- Selezione diretta
- Deviazione delle chiamate
- Parcheggio chiamata
- Trasferita chiamata
- Log-in/Log-out
- Chiamata cercapersone
- Sveglia

**La centrale che può supportare i servizi di telefonia ISDN standard
su BUS S0 alimentato è il centralino telefonico KX-TD612NE
Software ROM Fase 3 rev. 2.30**

Servizio Assistenza Tecnica

Panasonic Italia S.p.A.

Via Lucini 19 - 20125 - Milano - Italy

Telefono 02-67078186

Fax 02-67380416